

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 514 - 2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- DM-Markt Filial-Nr.: 763
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- OBI

## Art der Arbeiten:

Flechtwegsbelichtung an folgenden Linien  
erneuert: D6/6, D5/4, D4/3, D8/2 und  
cessen neben WE Lager Gosten cessen zenter.

Fl schalterprüfung durchgeführt

| Menge / Einheit | Material             |
|-----------------|----------------------|
| 5 mcl           | Lumpe Osram L 8W/640 |
|                 |                      |
|                 |                      |
|                 |                      |
|                 |                      |

| Datum:     | von:  | bis:  | Monteur:      |
|------------|-------|-------|---------------|
| 07.01.2015 | 16:00 | 17:00 | Tayfun Sökmen |
| 07.01.2015 |       |       |               |

  
Tayfun Sökmen

0183 449  
OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
Filiale Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13  
63322 Rödermark  
Kunde bestanden  
Telefon: 0 60 74 / 686 20 76  
Fax: 0 60 74 / 686 20 776