

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr.

662.2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- OBI

Art der Arbeiten:

Schnellläufertor Waren ehangang Typ RR

Störung 1S3 tor bleibt unregelmäßig stehen, zum betrieb über Rücksetzen des Systems möglich.

Mit Assa Abloy Service Fehlerdiagnose besprochen.

Fehler suchte alle Verteilungen gefest sämtliche Steckverbindungen und Schrauben überprüft.

Fehler gefunden ist der Kontaktsschalter der Torbremsse Schalter auf alte position wieder befestigt.

FunktionsTest 30-mal auf und zu funktioniert.

Alle Verteilungen wieder montiert.

OB1 449

Menge / Einheit	Material	Deichmann & Co. Deutschland KG Filiale Rödermark Ober-Rodener-Str. 13 63322 Rödermark Telefon 06074/696200 Telefax 06074/6962079
88 km	Flu und Abfuhr	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.03.15	13:15	16:30	Tayfun Sökmen

Tayfun Sökmen

Hermann
Kunde bestätigt Ausführung