

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY  
EAST**  
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. ~~766~~ - ☐

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

766

- ☐ OBI Markt
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt

## Art der Arbeiten:

Not einsetz Lüftung Störung und Brandgeruch  
zunächst nach der Ursache gesucht, Gesamte Lüftungs-  
anlagen, Auslässe und Einlässe überprüft. Facility EAST  
informiert und nach Rücksprache Firma Elmatic angerufen.  
Waren da um 1430 Uhr. Zwischenzeitlich die Brandgeruch  
belästigung cess gemacht, es kann vom konzeptionär Schenker.  
Es lag noch eine Störung vor, Elmatic hat den Fehler  
zurück gesetzt. Die Wartung von den Lüftungsanlagen ist  
Dringend nötig, siehe Bilder.

Menge / Einheit	Material
80 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.01.2016	13:15	17:00	Tayfun Sökmen
<del>18.12.2015</del>			

**64705**

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Tayfun Sökmen  
Rödelstraße 30, 63322 Rödermark

Kunde bestätigt Ausführung