

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 768 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- ☐ OBI Markt
☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ Dänisches Bettenlager
☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☐ Kaufland
☐ Takko Markt
☐

Art der Arbeiten:

- Kaufland Eingangstür von innen links steht erneut offen. Ursache fehlende Befestigung der Führungplatte löse. Stehbolzen eingesetzt und mit Mutter angezogen, Automatikschloss zurückgesetzt Funktion Okay. 9⁰⁰ - 9³⁰
- Lüftung und Heizung Türflächenschieber bei Takko sind kalt. Lüftung und Türflächenschieber neu eingestellt, Temperatur steigt Anlagen funktionieren. 9³⁰ - 10⁰⁰
- Deichmann Lüftungsprobleme und erneut immer wiederkehrende Kopfgewürche. Lüftung eingestellt mit Herrn Dettlitz noch möglichen Fehlerursachen gesucht und gewartet kein Klopfen. 10⁰⁰ - 12⁰⁰

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.01.2016	9 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
20.01.2016			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 73 10
Telefax 0 60 74 / 40 73 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 45 - 47, 34172 Meckersulm

Tayfun Sökmen Kunde bestätigt Ausführung