

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 799 - **2**

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

☒ Takko Markt

☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

☐ Aussenanlage

☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG

☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)

☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)

☐ Kaufland

☐ OBI Markt

☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk

☐ getrennte Sammel Materialrechnung


☒ Takko

Art der Arbeiten:

Aussen strahlen Schaufenster Takko ist die Lampe
zersprungen. Dadurch geht der Interne Alarm bei Takko.
Lampe erneuert

Menge / Einheit	Material
1x	Halogenlampe 150W/942

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.02.2016	1430	1445	Tayfun Sökmen
10.02.2016			


Tayfun Sökmen



Takko Holding GmbH
Ober Rodener Str. 16
63322 Rödermark
Kunde 9925120074 Ausführung
Filiale 391