

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 868

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Kaufland:

Wasser-Kessel läßt sich nicht auf Soll-Niveau füllen. Letzter Stand ca. 1 cm oberhalb der unteren Makierung.
Die Kessel-Pumpe schmeißt Wasser am unteren Einsatz.
Der Kompressor schaltet nicht bei 9,5 bar ab.

OBI:

Die Sprinkler-Tests verliefen normal. Wegen der Anforderung den Strom- / Wasser-Zähler im Reise-Büro abzulesen (21,7272 / 73896,9) ca. 1 Stunde später erst die Räume wieder abgeschlossen.
Dabei wurde auffällig, dass aus der Entleerung der Station 4 Wasser floss, wie bei einem normal geöffneten Wasserhahn.
Auf Anraten von Herrn Diederich wurde ein erneuter Test durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass nur noch die Menge eines ganz knapp geöffneten Hahns ausfloss. Problem an Nohl-Notdienst und FacilityEast gemeldet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.05.2016	08:00	17:00	Bernd Schnädelbach
04.05.2016			

64705
Bernd Schnädelbach
 Bernd Schnädelbach
 Firma Kaufland Vertrieb Epalton GmbH & Co. KG
 Amalstraße 35, 74172 Neckarsulm

Anschrift der Filiale:
 Kaufland Rödermark
 Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
 63322 Rödermark
 Telefon +49 7141 40 7810
 Telefax +49 7141 40 7814 19

Kunde bestätigt Ausführung