

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161005-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Routine Begehung der Außenanlage, 3- Sprinklertest.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Abnahme der arbeiten „Trockenlegung Datenraum und Kassenbüro“ beim Obi, durch ISOTEC.

Die Deckenklappe bei der Apotheke die durch den Wasserschaden der Heizungsleitung am 12.10.2015 entstanden ist und vom Thomas Spezialmontage montiert worden. Die Klappe wollte dieser noch streichen, hat sich nicht mehr gemeldet, siehe Bild 05.10.2016.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------------|
| 88 lM | An und Abfahrt |
| | |

| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
|------------|--------|-------|---------------|
| 05.10.2016 | -12:00 | 17:30 | Tayfun Sökmen |
| 05.10.2016 | | | |

64705

Tayfun Sökmen

Anschaff der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 060 77 40 78 10
Fax 060 77 40 78 14 40

Kunde bestätigt Ausführung

Maßnahmen Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Fachbetrieb für Hausmeisterdienst

ABNAHMEPROTOKOLL

ISOTEC®

Wir machen Ihr Haus trocken

Auftraggeber/in Facility EAST am 64

Herr/Frau/Firma

Straße Jägerhofschänkestraße 53

PLZ, Ort 09125 Chemnitz

Telefon

Mail

Arbeiten durchgeführt

von

Baustelle EHZ Ober-Mitterau OBI

Ansprechpartner/in

Straße Ober-Rodenauer Straße 13-17

PLZ, Ort 63322 Rödermark

Telefon

Mail

im Zeitraum von _____ bis _____

AUFGANG / LEISTUNGEN

| Leistung | angebotene Menge | ausgeführte Menge |
|---|------------------|-------------------|
| ISOTEC-Horizontalsperre | m | m |
| ISOTEC-Außenabdichtung | m ² | m ² |
| ISOTEC-Innenabdichtung | m ² | m ² |
| ISOTEC-Sanierputz | m ² | m ² |
| ISOTEC-Rissinjektion | m | m |
| ISOTEC-Flexbandsystem | m | m |
| ISOTEC-Wand-Sohlen-Anschluss | m | m |
| ISOTEC-Abdichtung mit Flüssigkunststoff | m | m |
| ISOTEC-Klimaplatte | m ² | m ² |
| ISOTEC-Innendämmssystem | m ² | m ² |
| ISOTEC-Schimmelpilzschadenbeseitigung | m ² | m ² |
| Sonstige Leistungen: | | |
| Phalan Plaster aufnehmen | 6,80 lfm | 6,80 lfm |
| | | |
| | | |

Es müssen noch folgende Restarbeiten durchgeführt werden:

Sonstige Bemerkungen / vor Auftragsbeginn bereits vorhandene Mängel:

Die Arbeiten wurden vollständig und vertragsgerecht durchgeführt. Mängel werden nicht geltend gemacht. Die Baustelle wurde ordnungsgemäß geräumt. Zur Erklärung der Abnahme bin ich befugt.

Rödermark, den 05.10.2016

Sroka

ISOTEC-Fachbetrieb

Abdichtungstechnik Kortholt & Stutz GmbH
Benzstraße 60
63303 Dreieich
Telefon 06103-20 999 20
Fax 06103-20 999 21
E-Mail ks@isotec.de
www.isotec.de/ks

Büro Frankfurt:
Hainer Hof 1
60311 Frankfurt
Telefon 069-8484 3757
Fax 069-8484 3756

Geschäftsführer
Volker Kortholt, Ralf Stutz
HRB 48545
Amtsgericht Offenbach a.M.
Steuernummer
35 228 033 40

Auftraggeber/in bzw. Bevollmächtigte/r

Bank
Städtische Sparkasse Offenbach a.M.
IBAN DE94505500200000151041
BIC HELADEF1OFF

Tayfun Sötemann