

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161123-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐ _____

☐**Art der Arbeiten:**

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage. 3-mal Sprinklertest. Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

- Außenbeleuchtung Kaufland soll nicht leuchten. Aussenbeleuchtung war aus, auf Hand betrieb, leuchten die Lampen. Marktleitung informiert das abends noch mal geschaut wird ob die Lampen angehen.
- Stromzählerstand vom Schumacher abgelesen und ihm gegeben.
- mit dem Elektriker der die Anschlüsse der Heizmatten der Fettabscheider anschließt gesprochen wo der Strom abgenommen werden soll. Mit Herrn Klaus Richter gesprochen, dieser soll an den Allgemeinstromzähler angeschossen werden mit einem Unterzähler.
- Entlüftungsleitung von der Fettabscheiderleitung gesucht, telefonisch mit Herrn Grund, u.a. die Decke beim Metzger geöffnet, nach Revision klappen geschaut, sowohl beim Metzger als auch bei Takko weil deren Sanitären Anlagen an die Rückwand vom Metzger sind. Auch nichts gefunden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.11.2016			Tayfun Sökmen
23.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung