

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161123-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage. 3-mal Sprinkler test. Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

- Außenbeleuchtung Kaufland soll nicht leuchten. Außenbeleuchtung war aus, auf Hand betrieb, leuchten die Lampen. Marktleitung informiert das abends noch mal geschaut wird ob die Lampen angehen.

- Stromzählerstand vom Schumacher abgelesen und ihm gegeben.

- mit dem Elektriker der die Anschlüsse der die heizmatten der Fettabscheider anschließt gesprochen wo der Strom abgenommen werden soll. Mit Herrn Klaus Richter gesprochen, dieser soll an den Allgemeinstromzähler angeschlossen werden mit einem Unterzähler.

- Entlüftungsleitung von der Fettabscheiderleitung gesucht, telefonisch mit Herrn Grund, u.a. die Decke beim Metzger geöffnet, nach Revision klappen geschaut, sowohl beim Metzger als auch bei Takko weil deren Sanitären anlagen an die Rückwand vom Metzger sind. Auch nichts gefunden.

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abschaff

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.11.2016	815	1700	Tayfun Sökmen
23.11.2016			


Tayfun Sökmen

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 06141 40 70 10
Telefax: 06141 40 70 10

Kunde bestätigt Ausführung

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckersum