

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161230-3

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- Takko Markt**

## Art der Arbeiten:

3 – Sprinkler test.

Begehung der gesamten Anlage Innen und Außen.

Notstromgenerator Test ohne Last, ausgeführt.

Monatliche Kontrolle der Wasserlöschanlage.

Piktogramm in der Mall Eingangsflur Kaufland an der Linie 29/4 fehl. Neues Piktogramm eingesetzt.

Heizung OBI gehen die Mischer nicht auf, Herr Dieterich (Marktleiter) hat klemmen gesetzt damit die Klappe aufbleiben. Firma Madisa war Anfang Dezember da. Laut ML sind die informiert.

Die SIB Beleuchtung beim OBI geht nicht. Die Anlage zeigte keine Störung. Selbsttest an der Anlage ausgeführt, gemäß Anzeige ist ein Fehler aufgetreten (Fkts. Test Fehler), Anlage zurückgesetzt, Fehler ist weg die Anlage ist Betriebsbereit und die SIB geht wieder.

Menge / Einheit	Material
88 KM	Inn und Außent

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.12.2016	9:30	17:00	Tayfun Sökmen
30.12.2016			

**64705**

**Anschrift der Filiale:**  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Strasse 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 06192 73 10  
Telefax 06192 73 14 19

**Tayfun Sökmen** Kaufland Vertrieb Liederbach GmbH & Co. KG  
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm

**Kunde bestätigt Ausführung**