

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170113-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- OBI Markt  
 dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage  
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG  
 Handylin  
 Kaufland  
 Kaufland-Blumen  
 Lidl Markt  
 Takko Markt

## Art der Arbeiten:

Elmatic-Techniker: 08:00 - 10:20

BMZ Kaufland abgemeldet, Zugang zu den Räumen der Lüftungsanlage, dem Zählerraum und Raum mit der Niederspannungsverteilung verschafft.

Wöchentliche Routine durchgeführt.

Tests der Brandmelde-Anlagen im OBI, Dänisches Bettenlager und Kaufland durchgeführt.

OBI: Stromversorgung für die Fluchtwegsbeleuchtung ist seit einigen Wochen defekt und bis Heute nicht repariert. Die Marktleitung ist in Kenntnis.

Dänisches Bettenlager: Mehrere (5) Deckenplatten weisen Leckagen-Zeichnungen auf oder haben Löcher von abgebauten Leuchten/Meldern.

Rechte automatische Ausgangstür sind die Flügel aus dem Lot, schließt somit nicht optimal. Der Spalt spreizt sich nach unten bis ca. 1,5 cm.

Handy & Blumenladen klagen Mängel an der Wärmeanlage am Kaufland-Eingang. Mangel besteht seit ca.

Heiligabend 2016.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.01.2017			Bernd Schnädelbach
13.01.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung