

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170526-1

Objekt:

OBI Markt

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ Lidl Markt

☐

Art der Arbeiten:

Feuerwehr hat um 0100 Uhr angerufen die BMA
beim OBI und Bettenlager ausgetastet.

Vorort war keine Feuerwehr mehr da, weil Hr. Dietrich
vor mir gekommen ist. Die Anlagen sind zurück gesetzt
und man konnte nicht die Ursache heraus finden.

HV informiert um 730 Uhr Firma Nohl kommt.

- Ursache war eine undichter absperrhahn der Probierleitung
der NAV 6 vom Bettenlager.
- Anlagen abgemeldet, Hahn wurde erneuert, Begleitung der
ganzen Massnahme
- Anlagen Angemeldet Voll Betriebsbereit

Menge / Einheit	Material
88KM	An und DS Fehlert=TS
88KM	An und AS Fehlert=TS
30KM	An und AS Fehlert=BS

OBI 449
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Straße 13
63322 Rödermark
Telefon: 06074/696200
Telefax: 06074/6962020

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.05.2017	0100	0300	Tayfun Sökmen
26.05.2017	0930	1300	Tayfun Sökmen

26.05.2017 1230 1500 Bernd Schindler/boh

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung

AB FW-BED
HAUPTSIRENE
STEUERUNG 2
Sirene
26.05.17 00:43:00 1759MS

RÜCKSETZEN
AKUSTIK
BEDIENFELD
DURCH
FBF/FAT 102
26.05.17 00:43:00 1756BS

AKUSTIK RESET
AKUSTIK
FBF/FAT
DURCH
FBF/FAT 102
26.05.17 00:43:00 1755BS

AKUSTIK AB
ALARMBER
DURCH
FBF/FAT 102
26.05.17 00:43:00 1754BS

AKUSTIK AB
STEUERUNG
DURCH
FBF/FAT 102
26.05.17 00:43:00 1753BS

RÜCKSETZEN
AKUSTIK
FBF/FAT
26.05.17 00:42:19 1752BS

SELEKTIV RESET
DURCH
FBF/FAT 102
26.05.17 00:42:17 1743BS

ANSTEUER B-AUTO
ÜBERTR-EINRICHTUNG
STEUERUNG 1
Hauptmelder
26.05.17 00:26:05 1742MS

ANSTEUER UNBEST
ÜBERTR-EINRICHTUNG
STEUERUNG 1
Hauptmelder
26.05.17 00:26:05 1741MS

ANSTEUER AUTO
BSE/BFS
STEUERUNG 103
Blitzlampe
26.05.17 00:26:05 1740MS

ANSTEUER AUTO
BSE/BFS
STEUERUNG 101
Alarm zu EUCON Tabelau
26.05.17 00:26:05 1739MS

FEUER
SPRINKLER-GRUPPE
GRUPPE 3/1
NAV Markt
26.05.17 00:26:04 1734MS

AKUSTIK EIN
ALARMBER
DURCH
FBF/FAT 102
26.05.17 01:22:20 1767BS

AKUSTIK EIN
STEUERUNG
DURCH
FBF/FAT 102
26.05.17 01:22:20 1765BS

AB FW-BED
ÜBERTR-EINRICHTUNG
STEUERUNG 1
Hauptmelder
26.05.17 01:22:20 1762MS

Alarm