

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170814-1 # 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

– Kaufland Werbe Pavillon, wurden die abgefallenen 2- Bleche wieder angebracht und alle anderen geprüft und teils nochmal nachgezogen und auch neu verschraubt. Dabei wurde festgestellt das die Plakette unter der Kante gerissen ist. Es ist Gefahr in Verzug wenn der Wind darunter kommt kann die Plakette weggerissen werden. Die Firma informiert Kaufland Info an Frank Friedrich telefonisch mitgeteilt.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.08.2017	8:00	17:00	Tayfun Sökmen
14.08.2017			

Tayfun Sökmen

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Strasse 13, D-6332 Rödermark

Kunde bestätigt Ausführung,
Telefon 06151 460 76 14 10

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170814-1 #

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- EKZ Rödermark
- HandyIn
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt

Leistungsorte:

-
- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann & Mobilfunk
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark
- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

~~Reihe~~-TLS und Liftung werden von Firma
Frank Both gewartet, Liftungszentrale aufgeschlossen
Ein Kettenspanner der Liftung ist gerissen, Liftung war
auf Störung. Liftung geht wieder

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.08.2017			Tayfun Sökmen
14.08.2017			

60705

		Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17 63322 Rödermark Telefon 0 60 74 140 78 10 Telefax 0 60 74 140 78 14 19
		Tayfun Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG Ober-Rodener Straße 33, 74 772 Neckarsulm
		Tayfun Sökmen
Kunde bestätigt Ausführung		

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170814-1 #

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- EKZ Rödermark
- Handyln
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt

Leistungsorte:

-
- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann & Mobilfunk
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark
- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

Firma Geier hat den Auftrag 2017-08-006


"Austausch Hauptstromleitung" gefascht.

Funktion ist jetzt Okay.

Probleme Automatik Tür OBI Eingang, Bilder gemacht an Frank Friedrich geschendet. OBI meldet defekten Regensensor. Kaefflund Automatik für Eingang links zurück gesetzt, Tür geht wieder.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.08.2017	1400	1500	Tayfun Sökmen
14.08.2017			


Tayfun Sökmen
Kunde bestätigt Ausführung



Qualifizierter Fachbetrieb nach Wasserrecht.

Geier Starkstromtechnik GmbH - Fritz-Heun-Weg 7 - 35688 Dillenburg

Kaufland Fil.-Nr. 6470
c/o Facility-East Gebäudemanagement GmbH
Ober-Rodener-Straße 13, 15, 17
D-63322 Rödermark

Region West

Fritz-Heun-Weg 7
35688 Dillenburg-Oberscheld
Tel.: 02771 26532-0
Fax: 02771 26532-20

Region Ost

Märkersteig 18 - 22
14974 Ludwigsfelde
Tel.: 03378 8202-61
Fax: 03378 8202-60

Arbeitsauftrag / Lieferschein 17/25492

Datum: 14.08.2017

Projekt-Nr.: P-17/15565

Ansprechpartner: Joachim Horst

Bestell-Nr.: 2017 - 08 -006

Bestelldatum: 04.08.2017

Arbeitsverantwortlicher: *M. Welz*

Gemäß Ihrer Bestellung führten wir aus:

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung
------	-------	----	-------------

1. Kaufland Rödermark Fil.-Nr. 6470

Instandsetzung Blindstromkompensation

1.010 1,00 x Instandsetzung der Blindstromkompensation
bestehend aus:

1,00 x Kurzschlussfeste Kabelanbindung:
NSGAFÖU 3x1x185/95mm² - á 4m
einschl. der benötigten Kabelschuhe

1,00 x Demontage der defekten Anlagenteile
Fachgerechte Montage der o.g. Ersatzteile einschl. den
notwendigen Messungen gemäß DIN VDE.
- Infrarot-Thermografie der Blindstromanlage
- Kapazitäten-Messung der Kondensatoren
- Kurzzeit Netzanalyse (Ohne Protokoll)
- Abschlußprüfung und Inbetriebnahme
- Erstellung eines Revisionsberichtes
nach Abschluß der Arbeiten
- An- und Abfahrtskosten

1,00 x Entsorgung der alten bzw. defekten Bauteile

ausgeführt am 16.08.2017

Bank
Bezirkssparkasse Dillenburg
Deutsche Bank Dillenburg

BLZ
516 500 45
460 700 24

Kontonummer
60 830
432 20 20

Swiftcode
HELADEF1DIL
DEUTDED460

IBAN
DE 47 5165 0045 0000 060830
DE 41 4607 0024 0432 202000

Finanzamt Gießen
Geschäftsführer:

Steuer Nr.: 02023420186 USt.-IdNr.: DE 112609277
Karl-Ludwig Geier, Björn Geier

Amtsgericht Wetzlar

HRB 4144

Fertigstellungsmitteilung

- Fax: 0371 - 51 11 40
- Mail: info@facility-east.de

Objekt: EKZ Rödermark, Ober-Rodener-Str. 13,15,17, 63322 Rödermark

Auftraggeber: Retkauf II S.à.r.l.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Auftrag vom 04.08.2017 sind uns die Leistungen:

- **Instandsetzung Blindstromkompensation – Austausch Hauptstromleitung, bei Brand am 02.01.2017 in Mitleidenschaft gezogen**

übertragen worden.

Wir haben die Leistungen am 14.08.2017 begonnen und teilen Ihnen hiermit die Fertigstellung der uns übertragenen Leistungen mit.


Wir haben die Leistungen am 14.08.2017 vertragsgemäß vollendet und fertig gestellt.

Die Fertigstellung der Leistung wurde vor Ort durch Herrn Sökmen geprüft und bestätigt.

Ort, Datum

Rödermark 14.08.2017
Ort, Datum

Firma, Monteur


Auftraggeber (Hr. Tayfun Sökmen)