

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190510-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Handylin
- Kaufland
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine und Sprinkler-Tests

Herrn Köster von WISAG begleitet, der Aufnahme von Informationen zum Erstellen eines Angebotes.

Auftragsgegenstand: Prüfung und ggf. Austausch Wärmezähler für die Mieter, leider nicht auch für die Konzessionäre sowie das Setzen von Wasserzählern.

09:30 - 11:45. Die Aushändigung einer Kopie des gegengezeichneten Service-Berichtes wurde verweigert.

Bäume bzw. Baumplätze gefällter Bäume gezählt.

Takko: Wasser tropft von der Decke im Bereich des Fallrohres, jedoch nicht am Rohr selbst, sondern am gegenüberliegenden Deckensturz. Auf dem Dach waren keine Schäden an dem trapezförmigen Dachflicken auszumachen. Das fach angestaute Wasser auf der Gesamt-Dachfläche verteilt, damit die Sonne es schnell abtrocknen kann.

Danach hat das Tropfen aufgehört, was aber Zufall sein kann und nicht zwingend mit der Aktion in Verbindung stehen muss.

Kaufland: Material zum Austausch der Tor-Schleier ist sehr wahrscheinlich noch nicht angeliefert worden.

Menge / Einheit	Material

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 16 und 17

64705  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.05.2019	09:15	18:15	Bernd Schnädelbach
10.05.2019			

*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung  
*Deso*