



Firma
Retkauf II S.a.r.l.
c/o Altum Management GmbH
Königsallee 88
40212 Düsseldorf Stadtmitte

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-01.550	21.10.2014	K40212002	keine

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir am 11.08.2014 erbracht.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 017
63322 Rödermark

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Arbeitsschein Nummer 415.2, Wasserschäden an allen 16 Fallrohren/Revisionsschächten kam das Wasser raus. Ursache falsch montierte Dichtungen fehlende Muffenstopfen. Stellenweise neue Dichtungen montiert und fehlende stopfen neu eingesetzt. Nicht drangekommen an den einen bei der hintern Kühltheke der Molkereiabteilung. Siehe Bilder Dokumentation Seite 1 bis 14.	5,25 Stunden	42,50	19,0	42,39	223,13
Material:Dichtung HT 100	8 Stück	1,38	19,0	2,10	11,04
Material: Muffenstopfen HT 100	6 Stück	2,36	19,0	2,69	14,16
Material: Gleitmittel	1 Stück	3,10	19,0	0,59	3,10
am 11.08.2014 von 17:00 bis 22:15 Uhr = 05:15 (TS)	5,25				
Übertrag auf Seite 2					251,43

Rechnung R-01.550 vom 21.10.2014		Seite 2	Übertrag von Seite 1		251,43
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
TS = Tayfun Sökmen	5,25				
		Nettobetrag gesamt		251,43	
		MwSt. gesamt		47,77	
		Bitte zahlen Sie		299,20	