



OrgaPlan
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Telefon: 06151 460 77 17
Fax: 460 77 16

eMail: OrgaPlan@RatioGroup.de
Internet: www.RatioGroup.de

Volksbank Darmstadt-Südhessen eG
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 513 8000

BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE54 5089 0000 0005 1380 00

OrgaPlan - Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt

per eMail

Firma
Conaktiva Steuerberatungsgesellschaft
mbH
Fuhrmannstr. 6
64289 Darmstadt

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-00.031	08.08.2016	K64289001	keine

Sehr geehrte ,
zum Objekt unter o.g. Rechnungs-Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 05.01.2016 und dem 21.07.2016 erbracht.

Mit freundlichen Grüßen.
Ihr OrgaPlan-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Monitor-Kabel DVI 2,0m	1 Stück	8,99	19,0	1,71	8,99
Adapter-Kombination HDMI auf DVI	2 Stück	11,99	19,0	4,56	23,98
USB-Verlängerung 2 m für WLAN-Adapter	1 Stück	3,99	19,0	0,76	3,99
USB-Kabel 3 m zum Anschluss des Brother-Druckers/Scanners	1 Stück	4,99	19,0	0,95	4,99
WLAN-Adapter TP-Link Archer T4U USB 3.0 867 MBit	1 Stück	38,99	19,0	7,41	38,99

Original-Kartons der Hardware für den Umzug geliefert. Den Drucker/Scanner Brother DCP L2520DW sowohl als USB-Geräte als auch als WLAN-Geräte installiert und getestet.

2. Monitor, der temporär bei Fr. Schwarz eingesetzt war, geliefert und installiert. Vorhandenen HP-OfficeJet 6500a mit allen Funktionen installiert und getestet.

Acrobat-Reader installiert. Herrn Enders in die Konfiguration eingewiesen, insbesondere bei der Abgrenzung der lokalen Ressourcen zu den Kanzlei-Ressourcen.

Weiter in der kabelgebundenen als auch in der

WLAN-Variante und alle Funktionen durch ihn in der Datev-Welt testen lassen.

Original-Kartons der Hardware für den Umzug geliefert. Den Drucker/Scanner Brother DCP L2520DW sowohl als USB-Geräte als auch als WLAN-Geräte installiert und getestet.

2. Monitor, der temporär bei Fr. Schwarz eingesetzt war, geliefert und installiert. Vorhandenen HP-OfficeJet 6500a mit allen Funktionen installiert und getestet.

Acrobat-Reader installiert. Herrn Enders in die Konfiguration eingewiesen, insbesondere bei der Abgrenzung der lokalen Ressourcen zu den Kanzlei-Ressourcen.

Weiter in der kabelgebundenen als auch in der

WLAN-Variante und alle Funktionen durch ihn in der Datev-Welt testen lassen.

Kopie

	6,5 Stunden	60,00	19,0	74,10	390,00
Übertrag auf Seite 2					470,94

Rechnung R-00.031 vom 08.08.2016		Seite 2	Übertrag von Seite 1		470,94
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Recherche, ob der AVM-Repeater 1750e zusammen mit dem vorhandenen Router Speedport W921V harmoniert, was eher nicht gegeben ist. Der Router friert alle 5 bis 12 Stunden ein und alle angeschlossenen Geräte müssen neu gestartet werden. Es wird der Einsatz eines Speedport W100 Repeater empfohlen. Leistungen gemäß Arbeitsschein: 34. (Posten 16, 17). am 06.07.2016 von 17:45 bis 20:15 Uhr = 02:30 (BS) am 21.07.2016 von 16:15 bis 20:15 Uhr = 04:00 (BS) 06:30	2,50 4,00 6,50				
An- / Ab-Fahrt Pauschale	6 Stück	10,00	19,0	11,40	60,00
Installation Datev-Sicherheitspaket. Datev-ViWas installiert und Virus-Signaturen upgedated. ViWas: Express-Prüfung und Normal-Prüfung durchgeführt. Teledata-Client installiert. Leistungen gemäß Arbeitsschein: 34. (Posten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15).	20,13 Stunden	60,00	19,0	229,48	1.207,80
		Übertrag auf Seite 3		1.738,74	

Rechnung R-00.031 vom 08.08.2016	Seite 3	Übertrag von Seite 2			1.738,74
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag	

am 05.01.2016	von 16:30 bis 19:15 Uhr = 02:45 (BS)	2,75			
am 06.01.2016	von 09:30 bis 12:15 Uhr = 02:45 (BS)	2,75			
am 06.01.2016	von 12:15 bis 13:41 Uhr = 01:26 (BS)	1,43			
am 06.01.2016	von 14:45 bis 16:17 Uhr = 01:32 (BS)	1,53			
am 07.01.2016	von 08:20 bis 09:10 Uhr = 00:50 (BS)	0,83			
am 12.01.2016	von 11:00 bis 12:10 Uhr = 01:10 (BS)	1,17			
am 14.01.2016	von 15:05 bis 20:05 Uhr = 05:00 (BS)	5,00			
am 19.01.2016	von 11:00 bis 13:40 Uhr = 02:40 (BS)	2,67			
	Zeit-Gutschrift = 00:30	-0,50			
am 06.07.2016	von 09:00 bis 11:30 Uhr = 02:30 (BS)	2,50			
	20:08	20,13			

Nach Reparatur Zwischen-Sicherung des Betriebssystems Windows 8.1 wieder eingespielt.	0,25 Stunden	60,00	19,0	2,85	15,00
--	-----------------	-------	------	------	-------

Leistungen gemäß Arbeitsschein: 34.

am 06.07.2016	von 08:00 bis 08:15 Uhr = 00:15 (BS)	0,25			
	00:15	0,25			

Windows-7-Classic-Menü installiert. Neues DVI-Monitor-Kabel ausgeliefert.	0,2 Stunden	60,00	19,0	2,28	12,00
--	----------------	-------	------	------	-------

Leistungen gemäß Arbeitsschein: 34.

am 20.01.2016	von 14:01 bis 14:13 Uhr = 00:12 (BS)	0,20			
	00:12	0,20			

Dell-Monitor am FS-PC bringt nicht mehr die maximale Auflösung. Das gestrige Windows-Update hat für die AMD-Grafik-Karte einen neuen Treiber installiert, der jedoch nur eine maximale Auflösung von 1920 x 1080, statt 2560 x 1440, bereitstellt.

Verschiedene Versuche diesen Treiber zu deaktivieren und den vorherigen AMD-Treiber zu reaktivieren, scheiterten. Über einen Eingriff in die Registry gelang dann aber der Treiber-Tausch.

Der vorherige AMD-Treiber erkannte zwar den Monitor korrekt, stellte aber auch keine höhere Auflösung zur Verfügung, selbst nachdem verschiedene Aktionen dazu geführt haben, dass dem Treiber endlich die max. mögliche Auflösung korrekt gemeldet wurde.

Als letzte Alternative eine neue Grafikkarte gekauft, bewusst eine nVidia-Geforce (war noch nie auf diesem PC installiert),

um sicherzustellen, dass auf jeden Fall alle Treiber-Komponenten frisch installiert werden.

Alte Grafikkarte aus- und neue eingebaut. Diese Maßnah

Leistungen gemäß Arbeitsschein: 34.

Dell-Monitor am FS-PC bringt nicht mehr die maximale Auflösung. Das gestrige Windows-Update hat für die AMD-Grafik-Karte einen neuen Treiber installiert, der jedoch nur eine maximale Auflösung von 1920 x 1080, statt 2560 x 1440, bereitstellt.

Verschiedene Versuche diesen Treiber zu deaktivieren und den vorherigen AMD-Treiber zu reaktivieren, scheiterten.

Über einen Eingriff in die Registry gelang dann aber der Treiber-Tausch.

Der vorherige AMD-Treiber erkannte zwar den Monitor korrekt, stellte aber auch keine höhere Auflösung zur Verfügung, selbst nachdem verschiedene Aktionen dazu geführt haben, dass dem Treiber endlich die max. mögliche Auflösung korrekt gemeldet wurde.

Als letzte Alternative eine neue Grafikkarte gekauft, bewusst eine nVidia-Geforce (war noch nie auf diesem PC installiert),

um sicherzustellen, dass auf jeden Fall alle
 Treiber-Komponenten frisch installiert werden.
 Alte Grafikkarte aus- und neue eingebaut. Diese Maßnah

Leistungen gemäß Arbeitsschein: 34.

4,27 Stunden	60,00	19,0	0,00	256,20
-----------------	-------	------	------	--------

Übertrag auf Seite 4	2.021,94
-----------------------------	----------

Rechnung R-00.031 vom 08.08.2016		Seite 4		Übertrag von Seite 3		2.021,94					
Beschreibung unserer Leistungen		Menge		Preis		% MwSt. €		Betrag			
am 20.01.2016 von 09:45 bis 14:01 Uhr = 04:16 (BS)		4,27									
04:16		4,27									
Multifunktionsgerät Brother DCP L2520DW		1		141,00		19,0		26,79		141,00	
Laser-Drucker / Scanner / Kopierer		Stück									
Wi-Fi Direct: AirPrint / Google Cloud Print / iPrint&Scan											
BS = Bernd Schnädelbach											