

OrgaPlan	Telefon:	06151-460 77 17
Am Elfengrund 47	Fax:	460 77 16
64297 Darmstadt	Mobil:	0171-4 025 095

Arbeitsschein-Nr. 39



Kunde:	Conaktiv Steuerberatungsgesellschaft mbH	Projekt-Nr.:	P64372001.014
Straße:	Fuhrmannstr. 6	Kunden-Nr.:	K64289001
Ort:	64289 Darmstadt		
Objekt:	Conaktiv Steuerberatungsgesellschaft mbH		
Straße:	Mühlstr. 8		
Ort:	64372 Ober-Ramstadt		
Kontakt:	Frau Christa Schaffner	Telefon:	06154-583 40
Auftrag:	VDSL 50	ab ca.	

1.	am: 17.04.2016	von: 15:00	bis: 15:30	durch: Bernd Schnädelbach
WLAN-Problem in den oberen Stockwerken. Über Fernwartung die Fritzbox analysiert. Keine Probleme feststellbar.				

2.	am: 18.04.2016	von: 18:00	bis: 18:30	durch: Bernd Schnädelbach
WLAN-Messungen und Tests vor Ort. Ergebnis: die bisher verbauten Access-Points sind mit der Datenmenge, die der neue VDSL-Anschluss liefert überfordert, da diese nur bis ADSL (16 MBit) ausgelegt sind.				
Es muss ein Austausch erfolgen.				

3.	am: 03.05.2016	von: 18:15	bis: 20:00	durch: Bernd Schnädelbach
Neue WLAN-Access-Points installiert und konfiguriert. Eigene Tests und Test mit verschiedenen Kunden-Geräten.				

Nr.	Datum		von	bis	Zeit
1.	17.04.2016		15:00	15:30	00:30
2.	18.04.2016	x	18:00	18:30	00:30
3.	03.05.2016	x	18:15	20:00	01:45

Aufwand: 02:45 Ober-Ramstadt, den 03.05.2016

Kunde

Bernd Schnädelbach

OrgaPlan	Telefon:	06151-460 77 17
Am Elfengrund 47	Fax:	460 77 16
64297 Darmstadt	Mobil:	0171-4 025 095

Arbeitsschein-Nr. 39



Kunde:	Conaktiv Steuerberatungsgesellschaft mbH	Projekt-Nr.:	P64372001.014
Straße:	Fuhrmannstr. 6	Kunden-Nr.:	K64289001
Ort:	64289 Darmstadt		
Objekt:	Conaktiv Steuerberatungsgesellschaft mbH		
Straße:	Mühlstr. 8		
Ort:	64372 Ober-Ramstadt		
Kontakt:	Frau Christa Schaffner	Telefon:	06154-583 40
Auftrag:	VDSL 50	ab ca.	

1.	am: 17.04.2016	von: 15:00	bis: 15:30	durch: Bernd Schnädelbach
WLAN-Problem in den oberen Stockwerken. Über Fernwartung die Fritzbox analysiert. Keine Probleme feststellbar.				

2.	am: 18.04.2016	von: 18:00	bis: 18:30	durch: Bernd Schnädelbach
WLAN-Messungen und Tests vor Ort. Ergebnis: die bisher verbauten Access-Points sind mit der Datenmenge, die der neue VDSL-Anschluss liefert überfordert, da diese nur bis ADSL (16 MBit) ausgelegt sind.				
Es muss ein Austausch erfolgen.				

3.	am: 03.05.2016	von: 18:15	bis: 20:00	durch: Bernd Schnädelbach
Neue WLAN-Access-Points installiert und konfiguriert. Eigene Tests und Test mit verschiedenen Kunden-Geräten.				

Nr.	Datum		von	bis	Zeit
1.	17.04.2016		15:00	15:30	00:30
2.	18.04.2016	x	18:00	18:30	00:30
3.	03.05.2016	x	18:15	20:00	01:45

Aufwand: 02:45 Ober-Ramstadt, den 03.05.2016

Kunde

Bernd Schnädelbach