

Casys GmbH

Facility Management für Immobilien

Hagenauer Str. 42

Telefon: 0611-30 888 30

65203 Wiesbaden Biebrich

Fax: 0611-30 888 85



Arbeitsschein-Nr. 296 - **2**

## Leistungsnachweis

### Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

- EKZ Rödermark
- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- Zählerstände alle

### Art der Arbeiten:

Fluchtwegs bedeutung D6/4 Lampe getauscht Vorschalt-  
gerät ist Defekt.

Lampe erneuert D6/2, D6/1

D7/3 Lampe erneuert Vorschaltgerät defekt.

2 x Vorschaltgeräte müssen getauscht werden

### Menge / Einheit

### Material

**4**

Lampe Osram 8W/640

**OBI** 449

OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
Filiale Rödermark  
Ober-Rodener-Strasse 13  
63322 Rödermark  
Telefon: 0074/898200  
Fax: 0074/898200

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.03.2014	1200	1230	Tayfun Sökmen
25.03.2014			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung

**Hermann**