

Facility EAST GmbH

Jägerschloßchenstr. 53
09125 Chemnitz

Telefon: 0371-432 337 80

Fax: -

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 388 - 1

Leistungsnachweis

Leistungsort:

☐ Aussenanlage

☐

Objekt:

Aussenanlage

Ober-Rodener-Str. 0

63322 Rödermark

Art der Arbeiten:

Noteinsatz ausgelaufenes Öl anruf um 10:08 Uhr.
Vorort den Schaden aufgenommen Fotos komplett.
Im gesamten Eingangsbereich 125kg Ölbindemittel
ausgebracht, den Verursacher gefunden, Angerufen.
Ursache ist Hydraulik Öl von der Arbeitsbühne Matecro
den die Maler nutzen um unter anderem die Vordächer
zu reinigen. Es war die Hydraulikleitung des Lenkactuators
der Schlosser hat die Leitung fest gezogen. Matecro beauftragt
eine Firma die um 22⁰⁰ Uhr kommt um die Ölspuren zu reinigen.
Der Hausmeister wird um 22⁰⁰ Uhr auch anwesend sein
um die Ordnungsmäßige Entfernung im Rahmen des Betreibers
zu kontrollieren. *Firma Noe-Stang komplette Ölspur gezeigt

Menge / Einheit	Material
5 x 25kg	Ölbindemittel III R
88 km	An und Abfahrt
* 88 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.07.2014	10 ¹⁵	18 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
* 10.07.2014	21 ¹⁵	23 ¹⁵	Tayfun Sohn

11.07.2014 10¹⁵ - 12³⁰ Tayfun Sökmen
nachmal bei Tage die Arbeit angeschaut und Dokumentiert.

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Kaufland-Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödelstraße 89
74172 Neckarsulm
Kunde bestätigt Ausführung