

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 431

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

~~Sonderarbeiten~~

Fluchtwegsbeleuchtung Kaufland an folgenden Linien
erneuert = Keller 35/1, 28/4, 31/2, 30/2, 29/5,
25/4 = 6 Stück ←

Fluchtwegsbeleuchtung OBI an folgenden Linien
erneuert: D4/1, D4/5, D6/6, D8/2, D8/2 und
Notausgang Personal = 6 Stück

~~Routine Sprinkler~~

Menge / Einheit	Material
12	Lampen L8W/640/1000h

OBI 449

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13
63322 Rödermark
Telefon 06074/696200
Telefax 06074/6962079

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.09.2014	1000	1630	Tayfun Sökmen
04.09.2014			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung