

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 476 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- DM-Markt Filial-Nr.: 763
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
-

Art der Arbeiten:

Routine OBI inkl. Sprinkler test, Stolperfalle Parkplatz
Kantstein versucht raus zu nehmen, ging nicht, Kantstein
markiert. 8³⁰ - 13³⁰ Uhr

Begehung und Klörung wegen des Überflurhydranten
an der Ecke OBI ab dieser über die BMZ überwacht
wird sind so verblieben das noch Klörung der Firma GEO
mit der Gemeinde wir am 12.11.2014 aus dem
Hydranten Wasser entnehmen und schauen ob ein
Alarm in der BMZ eintrifft. 15¹⁵ - 18¹⁵

Menge / Einheit	Material
2 x 88 Km	An und AS Eht

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.11.2014	8 ³⁰	13 ³⁰	Tayfun Sökmen
11.11.2014	15 ¹⁵	18 ¹⁵	Tayfun Sökmen

OBI 449
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13
63322 Rödermark
Telefon: 06074 696200
Telefax: 06074 696200
Kundenservice
Ausführung

Tayfun Sökmen