

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 511 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- DM-Markt Filial-Nr.: 763
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- Noteneinsatz

Art der Arbeiten:

Kaufland um 18:05 Uhr rief Herr Müller (Mittelleiter) an und teilte mit das beim Tanko aussen am Pflaster Luft aus einer Leitung kommt.
Einsatz: Druckverlust an der Trockentroppe Sprinkler? Entleerung ist das Kugelventil durch Eis/Frost gefroren und Abgeplatzt.
Entleerungsventil oberhalb abgepasst alle Drücke in der BMA komplett aufgefüllt und die Anlage wieder in Betrieb genommen

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.12.14	18:15	22:00	Tayfun Sökmen

34705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13/15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 74 140 78 10
Telefax 0 69 74 140 78 14 19

Tayfun Sökmen und Vertrieb Position GmbH & Co. KG
Kunde bestätigt Ausführung
Postfachstraße 35, 74172 Neckarsulm