

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 538 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- DM-Markt Filial-Nr.: 763
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
-

Art der Arbeiten:

Besprechung vor Ort mit Herrn Klaus Richter
+ 2 Gewerken.
Begehung der Objekte wo die Brandmelder entzogen
ertüchtigt werden. Danach die Röhre an der
Wand beim DBI angeschaut und die Problematik
des Fettschälens besprochen und angeschaut
Firma Rohrtec angerufen für Termin kommende
Untersuchung.

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.01.2015	900	1430	Tayfun Sökmen
28.01.2015			

64705
Tayfun Sökmen
Kunde bestätigt Ausführung

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13/15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 71 74 40 78 10

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötzelstraße 35, 74172 Neckarsulm