

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 591 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐

☐ OBI Markt

☐

Art der Arbeiten:

- Begehung mit Dittmar Richter. 71⁰⁰ - 713⁰

- Undichte Andarschelle TAV bei Deichmann
Nohl informiert. Nohl erstmal abgedichtet die Auffalleinrichtung
die Bohrung ist zu groß. Soll bei der nächsten Wartung
erneuert werden 06.2015. 113⁰ bis 1400

Menge / Einheit	Material
88km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.03.2015	11 ⁰⁰	1400	Tayfun Sökmen
25.03.2015			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 74 1 60 73 10
Telefax 0 69 74 1 60 73 11

Firma Kaufland Vertrieb Epellon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Ausführung
Tayfun Sökmen