

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. -

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☒ Kaufland
☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
☐ Kaufland 20.03.2015

664

Art der Arbeiten:

- * Herren WC Mall geht die Handbrause nicht, Weckelkontakt an Elektrischen Magnet, mangel behoben.
- Erneut um 16²⁰ kein Wasser, Magnet zieht an, aber kein Wasser muss erneuert werden. Model Mepa.
- ** Licht und Klingel Tester aussen Wareneingang erneuert UV1F50

Menge / Einheit	Material
1	Taster 6,50 €/netto

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.03.15	12 ⁰⁰	13 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
20.03.15	16 ³⁰	17 ³⁰	Tayfun Sökmen

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 0394 / 40 98 40 54
Kunde bestätigt Ausführung

17.05
Tayfun Sökmen