

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. ~~705~~ - ☐

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- ☐ OBI Markt
☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
☐ getrennte Sammel Materialrechnung

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ Dänisches Bettenlager
☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☐ Kaufland
☐ Takko Markt
☐ dm-drogerie markt
☒ **EKZ Rödermark**

Art der Arbeiten:

Routine Begehung, Besprechung mit Marktverantwortlichen
Sprinkler Test 3-mal.
Bilder von Mängel nach Revision bei DM und OBI
Aussenanlage gemacht

Menge / Einheit	Material
88km	An- und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.09.2015	13.30	16.00	Tayfun Sökmen
29.09.2015			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 140 78 10
Telefax 0 60 74 140 78 14 19

Tayfun Sökmen
Kunde bestätigt Ausführung

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Weinstraße 35, 74172 Neckarsulm