

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 712-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- OBI Markt
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
-


Art der Arbeiten:

Rundumbegleitung Außenanlage, 3-mal Sprinklertest, Notstromgenerator-
test im Leerlauf. ~~Re~~ Besprechung mit Marktverantwortlichen.

~~06/11~~ ~~06/14~~ ~~06/17~~ ~~06/21~~ ~~06/27~~

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.10.2015	9:00	16:00	Tayfun Sökmen
12.10.2015			


Tayfun Sökmen

OBIBIT 449
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener Str. 13
63322 Rödermark
6 Kundenbestätigt Ausführung
Telefon 06074/696200
Telefax 06074/6962079