

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 897

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine und Springler-Tests

Kaufland: Sprinkler-Pumpen-Wanne das Wasser herausgesaugt. Störung an der BMZ war auf die defekte Tastatur zurückzuführen. Fehler ist bekannt.

Dänisches Bettenlager: Wasser-Ein-/Aus-tritt nach Starkregen oberhalb an der Automatic-Tür Eingangsseite. Das Wasser kommt nicht über das Vordach an der Aussenwand oberhalb der Tür, sondern unterhalb einer Türrahmen-Kante im Kopfbereich des Rahmens.

Innen, oberhalb der abgehängten Decke waren keine Schäden oder Feuchtigkeiten im Bereich dter Automatic-Tür auszumachen.

OBI: RAS Nr. 42 hatte gegen 15:00 noch eine Störung. Bei der Nach-Kontrolle um 17:30 war diese nicht mehr gegeben.

An alle Mieter Info-Schreiben zur Dekra-Prüfung am 27. bis 28. Juni verteilt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.06.2016	12:00	20:00	Bernd Schnädelbach
13.06.2016			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
 Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
 63322 Rödermark
 Telefon 0 60 74 40 78 10
 Telefax 0 60 74 40 78 14 19

© 2015 Kaufland Markt-Einzelhandel
 Poststraße 35, 74172 Neckarsulm