

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161005-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐ _____

☐**Art der Arbeiten:**

Routine Begehung der Außenanlage, 3- Sprinklertest.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Abnahme der arbeiten „Trockenlegung Datenraum und Kassenbüro“ beim Obi, durch ISOTEC.

Die Deckenklappe bei der Apotheke die durch den Wasserschaden der Heizungsleitung am 12.10.2015 entstanden ist und vom Thomas Spezialmontage montiert worden. Die Klappe wollte dieser noch streichen, hat sich nicht mehr gemeldet, siehe Bild 05.10.2016.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.10.2016			Tayfun Sökmen
05.10.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung