

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 20161108-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage.

3-mal Sprinkertest.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Der Zähler vom Bäcker wurde durch HSE durchgeführt, Zählerraum aufgeschlossen und dabei geblieben bis der Zähler getauscht wurde. Alten und Neuen Zähler Fotografiert:

Alter Zähler Nr. 796831 stand 586049 kWh.

Neuer Zähler Nr. 1093503 Stand 0,464 kWh.

Da der Schachtzugang vom 07.11 auf 08.11.2016 nicht geklappt hat haben Nohl noch soweit mit der Sprinklerpumpe das Wasser raus gepumpt und nach Gefühl „weil man im Reservoir nicht von den Schächten, aus der Sprinklerzentrale den Boden sehen konnte und damit auch nicht den Wasserstand“ abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Asphalt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.11.2016	8:30	10:30	Tayfun Sökmen
08.11.2016	14:00	18:30	Tayfun Sökmen

64705
Anspricht die Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 060 74 40 78 10
Telefax 060 74 40 78 14 19
Firma Kaufland Vertrieb Epillon GmbH & Co. KG
Ober-Rodener-Strasse 35, Kundenbestätigt Ausführung
Tayfun Sökmen