

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161223-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐

## Leistungsorte:

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Bickert GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

## Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage.

3-mal Sprinklertest.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

SIB Beleuchtung im OBI war auf Störung, Anlage zurückgesetzt und Selbsttest ausgeführt. SIB Beleuchtung geht wider.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.12.2016			Tayfun Sökmen
23.12.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung