

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170315-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐
- ☐

☐ Kaufland-Schuster

Art der Arbeiten:

Noteinsatz Kaufland: Lichtausfall in der kompletten Mall und den Konzessionäre. Anruf erfolgte um 18:52 Uhr durch Herrn Altuna. Zuerst versucht telefonisch das Problem zu lösen, ohne Erfolg. Um 19:05 Uhr losgefahren.

Vorort alle in bedacht kommenden Schaltschränke die Sicherungen überprüft, es sind alle Sicherungen drin gewesen, außer dem FI für die Außenvordachbeleuchtung, dieser wurde wieder eingeschaltet.

Verwaltung Herr Friedrich angerufen und informiert. Nach Absprache die Elektro-Firma Friedrichs um 20:05 Uhr angerufen. Rückruf erfolgte um 20:13 Uhr. Herr Friedrichs war zum Zeitpunkt im Vogelsberg. Kommt am nächsten Morgen 16.03.2017 zwischen 8 – 9 Uhr. Verwaltung informiert.

Nochmals alle Schaltschränke kontrolliert und den Selbsttest der Fluchtwegsbeleuchtung durchgeführt. Beim Test ging das System in Störung, mit folgendem Fehler: Fkts.test Fehler = Sicherungen defekt UCE 1 UUE 4 im Kreis 2.

Bilder per Mail versendet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.03.2017			Tayfun Sökmen
15.03.2017			


Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung