

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170331-1

Objekt:

Backhaus Schäfer GmbH
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:



Art der Arbeiten:

Bäckerei Schäfer im Kaufland hat um 6:30 Uhr angerufen das die hintere Backstube unter Wasser steht und weiterhin Wasser kommt.

Gleich losgefahren und Frank Friedrich um ca. 7:05 Uhr informiert.

Schränke weggerückt um die Leitungen und die Ursache zu finden.

Es scheint die SW Ablaufleitung verstopft zu sein. Die Ursache muss der Bäcker selber beseitigen lassen.

Habe die Firma Schwerber Kanal u. Abwasser angerufen, die kommen so schnell wie möglich.

Herrn Friedrich informiert.

Bei DM noch mal nach den Wassertropfen geschaut, nicht gesehen es war alles Trocken.

Zusätzlich sind zwei Türrauchmelder defekt. HPS informiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.03.2017			Tayfun Sökmen
31.03.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung