

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170424-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ Kaufland

**Art der Arbeiten:**

Angebot Climtec TLS Austauschen Angebots-Nr. 1170253 vom 09.03.2017. Es gibt Probleme mit der defination HE KL rechts. Soll heißen Hauseingang Kaufland und welches recht von innen nach aussen oder andersrum. Um das zu klären damit die Monteure arbeiten können bin ich nach Rödermark gefahren.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.04.2017			Tayfun Sökmen
24.04.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung