

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST**
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20180315-1 # 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ OBI-Bäcker

☒ OBI und alle Anderen

Art der Arbeiten:

- Firma Nohl begleitet bei der Durchschlagsprobe und Undichtigkeitsprüfung der TTV beim OBI, Ende der Arbeit 19:00 Uhr
- Firma H. u. H. Elektrohaus begleitet.
- Firma Metzger hat den Estrichboden im HL Büro Kaufland für die Einschaltung Brandschutz der ELA anlage.
- Routine begehung des Objektes und 3-mal Sprinkler test.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Ab Fahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.03.2018	715	1945	Tayfun Sökmen
15.03.2018			

64205
Tayfun Sökmen
Kunde bestätigt Ausführung