

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190215-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

OBI:

Leutmittel an Fluchtwegsleuchten ausgetauscht: Linie: D8/6

Kaufland:

Lüftungs-Anlage mit Total-Stillstand. Auf dem Dach die Haupt-Elemente auf Störungen kontrolliert. Keine gravierenden Defekte feststellbar. Teil-Reset einzelner Melder, die bekannte Fehler von geringer Bedeutung anzeigen. Leider ohne Erfolg.

Danach Anlage heruntergefahren, eine angemessene Pause gegeben und dann neu angefahren. Anlage läuft wieder einwandfrei. Nochmalige Kontrolle nach 1,5 Stunden, ohne Befund.

Leutmittel an Fluchtwegsleuchten ausgetauscht: Linie: 29/1

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.02.2019	10:35	19:55	Bernd Schnädelbach
15.02.2019			

Schneidbach 64705
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung
Firma Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 06191/407810
Telefax 06191/40781418
E-Mail: kaufland.rod@kaufland.de