

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200708-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH



## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

## OBI:

Leckage im Garten-Center: Heute hat es nachhaltig geregnet.  
Es konnten keine Tropfflecken an den bekannten Stellen festgestellt werden.

## Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

## Kaufland:

Leckage im Getränke-Bereich: Heute hat es nachhaltig geregnet.  
Es konnten keine Tropfflecken an den bekannten Stellen festgestellt werden.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.07.2020	12:15	19:30	Bernd Schnädelbach
08.07.2020			

Zuschrift der Mitarbeiter  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 69 44 78 10  
Bernd Schnädelbach  
Kunde bestätigt Ausführung