

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200805-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert. Melder 14 hat einen Fehler gemeldet. Könnte an den heißen Außentemperaturen gelegen haben.

Kaufland:

BMA: Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Meldung an HPS übermittelt. Bisher kein Feedback.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.08.2020	12:00	19:55	Bernd Schnädelbach
05.08.2020			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

64705

Ausführung

Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Telefon 0 60 74 / 40 78 40
Telefax 0 60 74 / 40 78 44 18
63322 Rödermark
Ober-Rodener Str. 13-17
Rödermark