

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210113-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.

OBI:

Im Bereich von Gang 58, Nähe Baustofflager tropft Wasser ein, vom Dach über den Kabelkanal und läuft auch an der Wand ab. Wasserlache knapp 3 m² groß. Auf dem Dach in diesem Bereich ist kein Problem erkennbar. Es sind jedoch in diesem Bereich Undichtigkeiten im Sommer makiert worden.

Sprinkler-Trocken-Anlage:

Entwässerungspunkt Nr. 5 (Baustoff-Aussenlager) wurde der Ventil-Zylinder von der Fa. Nohl getauscht und Frostschutz aufgefüllt.

Iserloh-Schöning hat am Rolltor vom Markt <=> Waren-Eingang den Seilzug-Schaden behoben.

Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Dach- und Markt-Begehung mit Herrn Petri, wegen Leckagen im Getränke-Bereich.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage, dieses Mal mit mit Störungs-Meldung am Tableau, also haarscharf am Alarm zur Feuerwehr vorbei.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.01.2021			Bernd Schnädelbach
13.01.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung