

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210630-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Starker Wassereinbruch bei Starkregen an der Eingangstür.

3 Klimageräte tropfen (Mitsubishi) durchgehend

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen läßt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche normal hoch.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.06.2021	12:05	20:15	Bernd Schnädelbach
30.06.2021			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung
64705
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödermark 35 74172 Neckarsulm
Telefon 0 60 74 140 76 14 19
Telefax 0 60 74 140 76 14 19