

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210908-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Junge Leute haben heute Abend die Außenwand (Putz) beschädigt.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

TAV: seit KW 34 wieder erhöhter Druck (7,5 statt 3,5) auf 2. Manometer.

Lüftung: Einsatz des Elektrikers steht noch aus.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche im normalen Bereich.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Fahrradständer weiterhin defekt.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |

|            |      |      |                    |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum:     | von: | bis: | Monteur:           |
| 08.09.2021 |      |      | Bernd Schnädelbach |
| 08.09.2021 |      |      |                    |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung