

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20211111-1

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG	Projekt-Nr:	P63322042.013
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13	Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse	Heute	DO 11.11.2021
Auftrag:	Rettungswege / Fluchtwegsbeleuchtung Lampen Erneuern	2018 ca.	17:30 Uhr

Notizen:

6 x Leuchtmittel ausgetauscht an den Linien: Personal-Ausgang | Fluchttunnel | D2/1 | D6/3 | D7/3 | D8/6.

Bei 2 Leuchten die Piktogramme mit Klarsichtpaketband hinterklebt, weil die Symbole porös rauszubrechen drohten. Die Piktogramme können nicht mehr neu beschafft werden, da zu alt.

Bei der Linie D7/3 muss zum nächsten Termin das Vorschalt-Gerät getauscht werden.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit		vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
		Beginn	Ende		
11.11.2021	BS	17:30	19:00	<i>[Signature]</i>	OBI BIL 449 OBI GmbH & Co. Deutschland KG Filiale Rödermark
11.11.2021					Ober-Rodener-Straße 13 63322 Rödermark
11.11.2021					Telefon: 06074/696200 Telefax: 06074/6962079

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.  
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen