

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211116-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Orts-Termin des Gutachters Michael Eckart, nebst Juristen und Vertretern der Parteien aus dem Gerichts-Verfahren von Mitte 2009. Begleitung der Gruppe, Informationen gegeben und Zugang zu den Technik-Räumen verschafft.

OBI:

TAV ist wieder im Betrieb.

Seiten-Rolltore lassen sich weiterhin nicht zu öffnen.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Apotheke: Heizungs-Probleme am Tür-Schleier sowie der eigenen Lüftungs-Anlage.

Beim Friseur läuft die Lüftung mal wieder bzw. immer noch nicht.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen läßt.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche wieder normal.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.11.2021			Bernd Schnädelbach
16.11.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung