

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220105-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

3 weitere Wasserzähler abgelesen.

OBI:

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material	Anschrift der Filiale:
		Kaufland Rödermark Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17 63322 Rödermark
		Telefon 0 60 74 / 40 78 10
		Fax 0 60 74 / 40 78 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.01.2022	12:30	20:25	Bernd Schnädelbach
05.01.2022			

64705
Schnädelbach
Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Bernd Schnädelbach 35, 7411 Neckarsulm
Bestätigt Ausführung