

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220202-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter.
OBI:

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet wieder Fehler.

Takko:

Lüftung in den Sozial-Räumen wurde zwischenzeitlich gewartet / erneut gereinigt. Leider hat das nicht gereicht, um die Geruchsbelästigung zu beseitigen.

Zeitlich konnte das Auftreten des Geruchs etwas eingegrenzt werden. Es tritt vorwiegend Morgens auf, auch am Abend.

DM-Markt:

Kaufland:

Sensor am Wasserzulauf für den Wassertank meldet weiterhin durchgehend eine Störung, obwohl keine anliegt bzw. feststellbar ist.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte weiterhin nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.02.2022			Bernd Schnädelbach
02.02.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung