

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220421-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Die Wartung aller 3 BMA ist seit 3 Monaten überfällig !

Die Sanierung der Dächer durch die Fa. Heil hat am Mittwoch begonnen. Der Zugang zu den Dächern wird von den jeweiligen Marktleitungen vom Kaufland und OBI bzw. Herrn Jackelen möglich gemacht.

OBI:

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift seit 6 Wochen unerträglich laut !!!

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Störmeldung Entrauchung von Deichmann und Abschaltung Lüftung im DM-Markt.


Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material		

Datum:	von:	bis:	Monteur:
21.04.2022	11:05	20:15	Bernd Schnädelbach
21.04.2022			


Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17,
63322 Rödermark
Telefon 0 60 24 14 18 10
Telefax 0 60 74 14 07 84 19
Epallen GmbH & Co. KG
Neckarkuhlen
Kunde bestätigt Ausführung