

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220629-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft.
Recherche läuft.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, mittlere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift nicht mehr. Habe aber keine Info, ob zwischenzeitlich ein Gewerk vor Ort war.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 29.06.2022 | | | Bernd Schnädelbach |
| 29.06.2022 | | | |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung