

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220720-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft.
Recherche läuft immer noch weiter.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung. Der Luftstrom wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, mittlere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Schubladen-Schrank an der Info auf Anweisung gewaltsam geöffnet und die Schubladen gängig gemacht.

Techniker der WISAG-Mannheim waren ohne Ankündigung vor Ort und haben alle Wasserzähler dokumentiert, inkl. Konzessionäre, mit Ausnahme der Hauptzähler im Schacht.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm. Auch werden seit 3 Wochen keine Alarmer mehr gezählt, was früher auch mal vorkam, aber nicht so häufig, wie aktuell.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.07.2022			Bernd Schnädelbach
20.07.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung