

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220817-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Teile der Parkplatz-Beleuchtung leuchten ganztägig. Habe Herrn Sommer von Kaufland informiert.

GigaNetz und das Test-Zentrum haben auch weiterhin keinen Strom.

OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft. Die lauten Lüfter konnten jetzt lokalisiert werden. Nattland hat sich noch nicht gemeldet.

Deichmann:

Der Luftstrom wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Beim Metzger waren lokal die Abflüsse der Waschbecken und des Geschirrspülers verstopft.

Wurde vom Sanitär-Partner behoben.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
17.08.2022			Bernd Schnädelbach
17.08.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung