



Firma

Retkauf II S.a.r.l.
Roedl-ID 187 524
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen / Vogtland
USt.- ID: DE 252409847

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91
eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2017.12.53	13.12.2017	K09125001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Damen und Herren,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir am 26.07.2017 erbracht.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Thomas Schmidt

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag
Noteinsatz: Wasserschaden Deichmann und DM Markt. Austrittstellen angeschaut, beim DM-Markt kommt es am Rahmen der Lichtkuppel rein. Beim Deichmann tropf es am Schaufenster zur Kasse, am Fallrohr runter. Durchnässte Deckenpanelle entfernt, Auffangbottiche untergestellt. Dach begangen, Ursache beim Deichmann, waren zwei Verkleidungsbleche des Werbeschildes vom Kaufland „Bilder“, die die Dachfolie beschädigt haben. Beim DM-Markt, ist die eine kante offen. HV Facility informiert, Dachdecker Firma Heil kommt, wurden beauftragt.	3,75 Stunden	38,50	19,0 27,43	144,38
An- und Abfahrt mit Servicefahrzeugen	88 Km	0,50	19,0 8,36	44,00
Übertrag auf Seite 2				188,38

Rechnung R-20.171 vom 13.12.2017		Seite 2	Übertrag von Seite 1		188,38
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
am 26.07.2017 von 08:15 bis 12:00 Uhr = 03:45 (TS) TS = Tayfun Sökmen	3,75 03:45	3,75 3,75			
Leistungsempfänger: Retkauf II S.a.r.l. 15 rue Bender L-1229 Luxembourg					
		Nettobetrag gesamt	188,38		
		MwSt. gesamt	35,79		
		Bitte zahlen Sie	224,17		